


Der Widerstandswert der Leitungen kann direkt eingestellt oder auch durch die Stromquelle abgeglichen werden. Im Auslieferungszustand ist der Leitungswiderstand der Stromquellen auf 8 mOhm eingestellt. Dieser Wert entspricht einer 5 m Masseleitung, einem 1,5 m Zwischenschlauchpaket und einem 3 m wassergekühlten Schweißbrenner. Bei anderen Schlauchpaketlängen ist deshalb eine +/- Spannungskorrektur zur Optimierung der Schweißeigenschaften nötig. Durch ein erneutes Abgleichen des Leitungswiderstandes kann der Spannungskorrekturwert wieder nahe Null gestellt werden. Der elektrische Leitungswiderstand sollte nach jedem Wechsel einer Zubehörkomponente wie z.B. Schweißbrenner oder Zwischenschlauchpaket neu abgeglichen werden.

Sollte im Schweißsystem ein zweites Drahtvorschubgerät zum Einsatz kommen muss für dieses der Parameter (rL2) eingemessen werden. Für alle anderen Konfigurationen genügt der Abgleich des Parameters (rL1).



## 1 Vorbereitung

- Schweißgerät ausschalten.
- Gasdüse des Schweißbrenners abschrauben.
- Schweißdraht an der Stromdüse bündig abschneiden.
- Schweißdraht am Drahtvorschubgerät ein Stück (ca. 50 mm) zurückziehen. In der Stromdüse sollte sich jetzt kein Schweißdraht mehr befinden.

## 2 Konfiguration


- Schweißgerät einschalten.
- Schlüsselschalter auf der Gerätesteuerung auf Position "1" stellen.
- Drucktaste "Mode" betätigen bis der Parameter "Cable Resistance" auf dem Display der Gerätesteuerung erscheint.
- Parameter mit der Drucktaste "Enter" bestätigen.
- Bei Schweißsystemen mit einem zweiten Stromkreis, wenn z.B. zwei Drahtvorschubgeräte an einer Stromquelle betrieben werden, muss ein zweiter Abgleich mit dem Parameter R12 durchgeführt werden. Hierzu muss mit der entsprechenden Schnittstelle eine Drahtvorschubgeräteumschaltung durchgeführt werden.


## 3 Abgleich / Messung

- Schweißbrenner mit der Stromdüse auf einer sauberen, gereinigten Stelle am Werkstück mit etwas Druck aufsetzen und die Einfädeltaste am Brenner oder am Drahtvorschubgerät ca. 2 s betätigen, alternativ kann diese Funktion auch über die Schnittstelle angewählt werden. Es fließt kurzzeitig ein Kurzschluss-Strom, mit dem der neue Leitungswiderstand bestimmt und angezeigt wird. Der Wert kann zwischen 0 m $\Omega$  und 40 m $\Omega$  betragen. Der neu erstellte Wert wird sofort gespeichert und bedarf keiner weiteren Bestätigung. Wird in der Anzeige der Wert "no Con." dargestellt, ist die Messung misslungen. Die Messung muss wiederholt werden.

## 4 Schweißbereitschaft wiederherstellen


- Schweißgerät ausschalten.
- Gasdüse des Schweißbrenners wieder aufschrauben.
- Schweißgerät einschalten.
- Schweißdraht wieder einfädeln.





The resistance value of cables can either be set directly or it can be aligned using the power source. The factory setting of the power sources is 8 m-ohm. This value corresponds to a 5 m earth cable, a 1.5 m intermediate hose package and a 3 m water-cooled welding torch. With other hose package lengths, it is necessary to carry out a +/- voltage correction to optimise welding properties. The voltage correction value can be set close to zero by means of realigning the cable resistance. It is recommended to align the electric cable resistance after replacing accessories such as torches or intermediate hose packages.

In case a second wire feeder is used the (rL2) parameter has to be adjusted. For all other configurations it is sufficient to align the (rL1) parameter.



## 1 Preparation

- Switch off the welding machine.
- Unscrew the gas nozzle of the welding torch.
- Cut off the welding wire to be flush with the contact tip.
- Retract the welding wire a bit (approx. 50 mm) on the wire feeder. Now there should be no more welding wire in the contact tip.

## 2 Configuration

- Switch on the welding machine
- At the machine control, turn the key switch to position "1".
- Press the "Mode" push-button until the "Cable Resistance" parameter is shown on the machine control display.
- Confirm the parameter by pressing the "Enter" push-button.
- In case of welding systems with a second power circuit – if two wire feeders are to be operated from a single power source, for example – a second adjustment with parameter RI2 must be performed. To do so, switch the wire feeder using the appropriate interface.

## 3 Alignment/measurement

- Place the welding torch contact tip on a cleansed part of the workpiece with light pressure and press the inching button at the torch or wire feeder for approx. 2 seconds; this function can also be selected via the interface. Short-circuit current flows briefly, which is used to determine and display the cable resistance. The value can be between 0 m $\Omega$  and 40 m $\Omega$ . The new value is immediately saved without requiring any further confirmation. If "no Con." is shown on the display, measurement failed. The measurement must be repeated.

## 4 Restoring welding standby mode

- Switch off the welding machine.
- Screw the gas nozzle onto the welding torch.
- Switch on the welding machine
- Insert the welding wire.

